




# Fjädertryckskruv i stål med gänglim – spår (rak)

PSTS-014

Skruv med fjädrande kula. Lämplig då justeringsmöjlighet behövs. Stål. Med spår. Gänglim.

**Notera:** C = Maximalt tryck 'N' (ungefärligt).



| Art. nr       | A   | B   | C   | D1 | D2  | M1     | M2     |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|--------|--------|
| PSTS014073    | M3  | 1,5 | 3   | 7  | 0,5 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS014077    | M3  | 1,5 | 7   | 7  | 0,5 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS0141910   | M4  | 2,5 | 10  | 9  | 0,8 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS0141922   | M4  | 2,5 | 22  | 9  | 0,8 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01421211  | M5  | 3   | 30  | 14 | 0,9 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01421230  | M5  | 3   | 30  | 12 | 0,9 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01431413  | M6  | 3,5 | 13  | 14 | 1   | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01431440  | M6  | 3,5 | 40  | 14 | 1   | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01441630  | M8  | 5   | 30  | 16 | 1,5 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01441673  | M8  | 5   | 73  | 16 | 1,5 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS014519100 | M10 | 6   | 100 | 19 | 2   | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01451935  | M10 | 6   | 35  | 19 | 2   | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS014622120 | M12 | 8   | 120 | 22 | 2,5 | ☐ Stål | ▲ Stål |
| PSTS01462255  | M12 | 8   | 55  | 22 | 2,5 | ☐ Stål | ▲ Stål |

☐ Stål    ▲ Svart