


Stopka z dwoma trzpieniami

SC-001

Uwaga: *Mniej odpowiednia do otworów, w których mogą się pojawić ostre krawędzie lub niewielkie odkształcenia.*



Nr art.	A	B1	B2	C1	C2	C3	D	M1
SC001118-20	18-22	14,2	99	9,3	11	64	5	▲ PA
SC001122-25	22-25	17	99	9,3	11	64	5	▲ PA

▲ *Czarny*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com